

ขั้นตอนการดูแลรักษา ผ้าสะท้อนหน้า



1. ปล่อยให้หน้าอุณหภูมิห้อง ผสมสบู่หรือผงซักฟอก 30 นาที
ห้ามขยี้ ล้างด้วยน้ำสะอาด ตากให้แห้ง รีดไพลาง

2. สามารถฟีนหรือแช่แอลกอฮอล์ 70% เพื่อการฆ่าเชื้อ



3. ห้ามใช้สารฟอกขาวทุกชนิด



แช่ทิ้งไว้ 30 นาที



ห้ามขยี้



ห้ามใช้สารฟอกขาว



Tel. 032-738691-2, Phone : 086-308-5420-1, Fax : 032-738694

79 Moo 2, Tambol Kungkrathin, Amphur Mung, Ratchaburi 70000, Thailand / Facebook : @rttextileindustry, Line : @chavel